


# Klemmhalter
Toolholder

# H100





R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

| **Bestellnummer**<br>Part number | h | b | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $h_1$ | $f_1$ | f | $t_{max}$ | $D_{max}$ | $H_K$ | Form | HWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RH100.1212.02.IK** | 12 | 12 | 125 | 21 | 23 | 16 | 11,05 | $f_1$+w/2 | 13 | 25 | 21 | A | 100028 |
| **RH100.1616.02.IK** | 16 | 16 | 125 | 19 | 21 | 20 | 15,05 | $f_1$+w/2 | 10,5 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **RH100.1212.12.IK** | 12 | 12 | 125 | 24 | 26 | 16 | 11,05 | $f_1$+w/2 | 16 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **RH100.1616.12.IK** | 16 | 16 | 125 | 24 | 28,5 | 20 | 15,05 | $f_1$+w/2 | 16 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **RH100.2020.12.IK** | 20 | 20 | 125 | - | 26 | 20 | 19,05 | $f_1$+w/2 | 16 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **RH100.1616.22.IK** | 16 | 16 | 125 | 30 | 33,5 | 20 | 15,05 | $f_1$+w/2 | 21 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **RH100.2020.22.IK** | 20 | 20 | 125 | - | 33,5 | 20 | 19,05 | $f_1$+w/2 | 21 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **RH100.2525.22.IK** | 25 | 25 | 150 | - | 33,5 | 25 | 24,05 | $f_1$+w/2 | 21 | 42 | 30 | A | 100028 |
| **LH100.1212.02.IK** | 12 | 12 | 125 | 21 | 23 | 16 | 11,05 | $f_1$+w/2 | 13 | 25 | 21 | A | 100028 |
| **LH100.1616.02.IK** | 16 | 16 | 125 | 19 | 21 | 20 | 15,05 | $f_1$+w/2 | 10,5 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **LH100.1616.12.IK** | 16 | 16 | 125 | 24 | 28,5 | 20 | 15,05 | $f_1$+w/2 | 16 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **LH100.2020.12.IK** | 20 | 20 | 125 | - | 26 | 20 | 19,05 | $f_1$+w/2 | 16 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **LH100.1616.22.IK** | 16 | 16 | 125 | 30 | 33,5 | 20 | 15,05 | $f_1$+w/2 | 21 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **LH100.2020.22.IK** | 20 | 20 | 125 | - | 33,5 | 20 | 19,05 | $f_1$+w/2 | 21 | 42 | 25 | A | 100028 |
| **LH100.2525.22.IK** | 25 | 25 | 150 | - | 33,5 | 25 | 24,05 | $f_1$+w/2 | 21 | 42 | 30 | A | 100028 |

w siehe Schneidplatten
w see inserts

## Ersatzteile
Spare Parts

| **Klemmhalter**<br>Toolholder | **Spannschraube**<br>Clamping Screw | **Kühlmittelanschluss**<br>Coolant supply | **TORX PLUS®-Schlüssel**<br>TORX PLUS® Wrench | **Verschluschraube**<br>Screw Plug |
|---|---|---|---|---|
| RH100.1212.12.IK | **4.15T15P** | **004.00.22** | **T15PQ** | |
| R/LH100... | **4.15T15P** | **004.00.16** | **T15PQ** | **004.00.26** |
| R/LH100.2020.22.IK | **5.17T20P** | | **T20PQ** | |