





L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

| **Bestellnummer**<br>Part number | h | b | $l_1$ | $h_1$ | $f_1$ | $l_3$ | $t_{max}$ | $D_{max}$ | HWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RH100.2608.71R** | 26 | 7,9 | 110 | 21,4 | 7,15 | 33,8 | 25 | 50 | 100018 |
| **RH100.2608.72R** | 26 | 7,9 | 110 | 21,4 | 6,95 | 33,8 | 25 | 50 | 100028 |
| **RH100.2608.93R** | 26 | 8 | 115 | 21,4 | 6,85 | 40 | 25 | 50 | 100038 |
| **RH100.3208.71R** | 32 | 7,9 | 112 | 24,8 | 7,15 | 33,8 | 25 | 50 | 100018 |
| **RH100.3208.72R** | 32 | 7,9 | 112 | 24,8 | 6,95 | 33,8 | 25 | 50 | 100028 |
| **RH100.3208.93R** | 32 | 8 | 115 | 24,8 | 6,85 | 42 | 32,5 | 65 | 100038 |
| **LH100.2608.71L** | 26 | 7,9 | 110 | 21,4 | 7,15 | 33,8 | 25 | 50 | 100018 |
| **LH100.2608.72L** | 26 | 7,9 | 110 | 21,4 | 6,95 | 33,8 | 25 | 50 | 100028 |
| **LH100.2608.93L** | 26 | 8 | 115 | 21,4 | 6,85 | 40 | 25 | 50 | 100038 |
| **LH100.3208.71L** | 32 | 7,9 | 112 | 24,8 | 7,15 | 33,8 | 25 | 50 | 100018 |
| **LH100.3208.72L** | 32 | 7,9 | 112 | 24,8 | 6,95 | 33,8 | 25 | 50 | 100028 |
| **LH100.3208.93L** | 32 | 8 | 115 | 24,8 | 6,85 | 42 | 32,5 | 65 | 100038 |

w siehe Schneidplatten
w see inserts

U

## Ersatzteile
Spare Parts

| **Klemmhalter**<br>Toolholder | **Spannschraube**<br>Clamping Screw | **TORX PLUS®-Schlüssel**<br>TORX PLUS® Wrench |
|---|---|---|
| R/LH100... | **4.15T15P** | **T15PQ** |
| R/LH100...93R/L | **030.0413.T15P** | **T15PQ** |