

## Einschraubfräser
Screw-in cutter

# M311.M



Einschraubfräser für Grundaufnahme WFB.20
Screw-in Cutter for basic holder type WFB.20




für Schneidplatte
for Insert

Typ 311
Type 611

| Bestellnummer<br>Part number | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $d_1$ | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **M311.M081.01** | 37 | 14 | 25 | 9 | 13 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

w, Ds, $t_{max}$ siehe Schneidplatte
w, Ds, $t_{max}$ see inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

**Grundaufnahme „WFB.20“**
**Basic shank „WFB.20“**

## Ersatzteile
Spare Parts

| Einschraubfräser<br>Screw-in cutter | Spannschraube<br>Clamping Screw | TORX PLUS®-Schlüssel<br>TORX PLUS® Wrench |
|---|---|---|
| M311.M081.01 | **4.14T15P** | **T15PQ** |